


Anaren
What'll we think of next?™



Slika je lahko predstavitev.
Glejte specifikacije za podrobnosti o izdelku.

BD4859N50100AHF

Številka dela: **BD4859N50100AHF**
 Opis izdelka: BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0404
 Status RoHs: Brez svinca / RoHS
 Podatkovni listi: [BD4859N50100AHF.pdf](#)











Proizvajalec / znamka: Anaren
 Iz ladje: Hong Kong
 Način pošiljanja: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[POŠLJI POVPRŠEVANJE](#)

Podrobnosti produkta

Številka dela	BD4859N50100AHF	Proizvajalec	Anaren
Opis	BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0404	Status svobodnega statusa / RoHS	Brez svinca / RoHS
Podatkovni list	BD4859N50100AHF.pdf		
Serijska	Xinger®	Povratna izguba (min)	15dB
Razlika v fazi	3°	Pakiranje	Tape & Reel (TR)
Paket / primer	0404 (1010 Metric)	Druga imena	1173-1070-2 66986-G001
Tip montaže	Surface Mount	Raven občutljivosti na vlago (MSL)	1 (Unlimited)
Proizvajalec Standardni čas vodenja	12 Weeks	Status svobodnega statusa / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Izguba vstavka (maks.)	0.6dB	Impedanca - neuravnotežena / uravnotežena	50 / 100 Ohm
Frekvenčni razpon	4.8GHz ~ 5.9GHz	natančen opis	RF Balun 4.8GHz ~ 5.9GHz 50 / 100 Ohm 0404 (1010 Metric)

Podobni izdelki

 <p>BD48K23G-TL Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC DETECTOR VOLT 2.3V OD SSOP3 Prenesi: BD48K23G-TL.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>BD4859N5050AHF Proizvajalci: Anaren Opis: BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/50 0404 Prenesi: BD4859N5050AHF.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>BD4858FVE-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC DETECTOR VOLT 5.8V ODRN 5VSOF Prenesi: BD4858FVE-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>BD4858G-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC RESET N-CH OD 5.8V 5SSOP Prenesi: BD4858G-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>BD4860FVE-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC DETECTOR VOLT 6.0V ODRN 5VSOF Prenesi: BD4860FVE-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>BD4860G-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC RESET N-CH OD 6.0V 5SSOP Prenesi: BD4860G-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>BD4859N50150AHF Proizvajalci: Anaren Opis: BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/150 0404 Prenesi: BD4859N50150AHF.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>BD4857FVE-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC DETECTOR VOLT 5.7V ODRN 5VSOF Prenesi: BD4857FVE-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>BD4859FVE-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC DETECTOR VOLT 5.9V ODRN 5VSOF Prenesi: BD4859FVE-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>BD48E54G-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC VOLTAGE SUPERVISOR 3SSOP Prenesi: BD48E54G-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>
 <p>BD4859G-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC RESET N-CH OD 5.9V 5SSOP Prenesi: BD4859G-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>	 <p>BD4857G-TR Proizvajalci: LAPIS Semiconductor Opis: IC RESET N-CH OD 5.7V 5SSOP Prenesi: BD4857G-TR.pdf</p> <p>RFQ</p>

Sorodne oznake

Anaren BD4859N50100AHF
 BD4859N50100AHF Cena
 BD4859N50100AHF PDF Datasheet
 BD4859N50100AHF Zaloga
 Anaren BD4859N50100AHF
 Anaren BD4859N50100AHF

BD4859N50100AHF Distributer
 BD4859N50100AHF Slike
 BD4859N50100AHF Prenos podatkovnega lista
 Kupite BD4859N50100AHF
 Anaren Dobavitelj

Dobavitelj BD4859N50100AHF
 Slika BD4859N50100AHF
 Podatkovni list BD4859N50100AHF
 Kupite Anaren BD4859N50100AHF
 Anaren Distributer