


LMK01801BISQE/NOPB

Številka dela: **LMK01801BISQE/NOPB**
 Opis izdelka: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN
 Status RoHS: Brez svinca / RoHS
 Podatkovni listi:

Proizvajalec / znamka: N/A
 Iz ladje: Hong Kong
 Način pošiljanja: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[POŠLJI POVPRASHVANJE >](#)


Slika je lahko predstavitev.
 Glejte specifikacije za podrobnosti o izdelku.

Podrobnosti produkta

Številka dela	LMK01801BISQE/NOPB	Proizvajalec	N/A
Opis	IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN	Status svobodnega statusa / RoHS	Brez svinca / RoHS
Podatkovni list			
Napetost - oskrba	3.15 V ~ 3.45 V	Tip	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
Paket naprave za dobavitelja	48-WQFN (7x7)	Serijska	-
Razmerje - Vhod: Izhod	1:8, 1:6	Pakiranje	Cut Tape (CT)
Paket / primer	48-WFQFN Exposed Pad	Izhod	LVC MOS, LVDS, LVPECL
Druga imena	296-40276-1	delovna temperatura	-40°C ~ 85°C
Število vezij	2	Tip montaže	Surface Mount
Raven občutljivosti na vlago (MSL)	3 (168 Hours)	Proizvajalec Standardni čas vodenja	16 Weeks
Status svobodnega statusa / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Vnos	LVC MOS, LVDS, LVPECL, RF Sinewave
Frekvenca - maks	3.1GHz	Diferencial - Vhod: Izhod	Yes/Yes
natančen opis	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 1:8, 1:6 3.1GHZ 48-WFQFN Exposed Pad		

Podobni izdelki

<p>LMK02000ISQ/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK02000EVAL-1 Proizvajalci: N/A Opis: BOARD EVAL WITH 245.76 VCXO</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK01020ISQX/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01801BEVAL/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: BOARD EVAL FOR LMK01801B</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK02000ISQX/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01801BISQ/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK01010ISQX/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01020ISQ/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK02000EVAL2 Proizvajalci: N/A Opis: BOARD EVALUATION FOR LMK02000</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK02000EVAL-2 Proizvajalci: N/A Opis: BOARD EVAL FOR LMK02000-2</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK01801BISQX/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01020ISQE/NOPB Proizvajalci: N/A Opis: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>

Sorodne oznake

[LMK01801BISQE/NOPB](#)
[LMK01801BISQE/NOPB Cena](#)
[LMK01801BISQE/NOPB PDF Datasheet](#)
[LMK01801BISQE/NOPB Zaloga](#)
[LMK01801BISQE/NOPB](#)
[LMK01801BISQE/NOPB Distributer](#)
[LMK01801BISQE/NOPB Slike](#)
[LMK01801BISQE/NOPB Prenos podatkovnega lista](#)
[Kupite LMK01801BISQE/NOPB](#)
[Dobavitelj](#)
[Dobavitelj LMK01801BISQE/NOPB](#)
[Slika LMK01801BISQE/NOPB](#)
[Podatkovni list LMK01801BISQE/NOPB](#)
[Kupite LMK01801BISQE/NOPB](#)
[Distributer](#)